





6.1 A Dorfschule-Ersatzneubau

- + Stärkung des historischen Schulstandortes
- + Bauvolumen innerhalb des Denkmalbereiches
- Interimslösung für den Hort / Schulbetrieb notwendig (Interimslösung kostet ca. ¾ eines Ersatzneubaues)
- Hort keine Kapazitäten; somit ungelöst
- Interimsunterbringung nicht auf Grundstück möglich
- Verkehrsanbindung problematisch / ungelöst



6.1 A.1 Dorfschule-Erweiterung

- + Stärkung des bestehenden Schul- und Hortstandortes
- + Erweiterung bei laufendem Betrieb möglich
- +/- Interimslösung (nur) für die Freianlagen notwendig
- + Zweigeschossiges Bauvolumen außerhalb der Denkmalsatzung
- Lt. § 34 des BauGB grenzwertig
- Verkehrsanbindung höhere Belastung / ungelöst